
課題図（箱部分）
長手は釘4本打ちとする
妻手は釘4本打ちとする
C
A
D
D'
250
60
23
100
350
平面図 S=1/3
13
7 5
23
平面図A部分の拡大図
釘 L 16
7 5
底板取付図 S=1/1
φ 6
B
25
25
25
75
12
326
350
長手側面図 S=1/3
φ 6
75
25
25
25
12
226
250
妻手側面図 S=1/3
9
125
B部 拡大図 S=1/1
12
25
25
25
75
釘打ちダボ埋め込みとする
5 7
D－D' 断面図 S=1/1
12
4
釘打ちダボ埋め込みとする
25
25
25
75
4
5 7
7 5
C－C' 断面図 S=1/1